LEBE DEINEN TRAUM.

AEROCLUB | NRW

Landesverband NRW

UL- Schule 2095

Sicherheitshinweis

Aus gegebenem Anlass weisen wir die Vorstände unserer Ausbildungsvereine dringend darauf hin, darauf hinzuwirken, dass jegliche Arbeiten an, insbesondere jedoch der Ein- und Ausbau sowie der Versand von ballistischen Rettungsgeräten durch technisches Personal des DAeC ab sofort unterlassen werden sollte.

Die in die UL-Ausbildung integrierte pyrotechnische Einweisung ist – entgegen häufig abweichend vorgetragener Ausfassungen – keine hinreichende Grundlage für o.a. Wartungsarbeiten.

Notwendige Wartungsarbeiten an diesen zeitabhängigen Komponenten sollten bis auf weiteres bei den Hersteller- resp. Vertreiberbetrieben in Auftrag gegeben werden.

Der LV-NRW wird sich bemühen, schnellstmöglich entsprechende Ausbildungseinheiten für technisches Personal zu erarbeiten und anzubieten, um eine rechtssichere und gefahrenfreie Handhabung in diesem Bereich sicherstellen zu können.

Der Präsident des LV NRW Stefan Klett	Ausbildungsleiter UL NRW Werner Höhn	Sicherheitsreferent UL NRW Roland Schneider

Dieser Sicherheitshinweis ist als

Anlage zum Papier „Rahmen für die Ausbildung Ultraleichtfliegen im Landesverband NRW des Deutschen Aeroclubs e.V. (DAeC-Schule Reg.Nr.2095) vom 02. Mai 2011

und – wie dieses – **Bestandteil des Ausbildungshandbuches für die 2095**